




Opolski
Wojewódzki
Konservator
Zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
tel. 77 45 24 433, e-mail: biuro@wuozopole.pl
www.wuozopole.pl



ZN.5183.289.2021.KO

Nyski Dom Kultury
im. Wandy Pawlik w Nysie
SEKRETARIAT
WPLYNĘŁO
Data 26. 10. 2021
L.dz. 102/2021
Ilość załączników
Podpis

Nyski Dom Kultury
im. Wandy Pawlik
ul. Wałowa 7
48-300 Nysa

Po rozpatrzeniu wniosku Nyskiego Domu Kultury z dnia 23.09.2021 r., złożonego do tut. Urzędu w dniu 29.09.2021 r., w sprawie wydania zaleceń konserwatorskich do inwestycji w zakresie remontu tynków wewnętrznych Bastionu św. Jadwigi zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 19 w Nysie, w oparciu o oględziny przedmiotowego obiektu przeprowadzone w dniu 21.10.2021 r., na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Opolski Wojewódzki Konservator Zabytków (OWKZ) przedstawia następujące zalecenia konserwatorskie do planowanej inwestycji:

1. Z uwagi na to, iż wtórne wyprawy tynkarskie na ścianach korytarza zlokalizowanego w poziomie II kondygnacji południowo-zachodniego skrzydła bastionu wykazują duży stopień zawilgocenia, posiadają rozległe ubytki i odspojenia oraz liczne wysolenia widoczne na powierzchni, koniecznym jest ich usunięcie oraz odsłonięcie wątku ceglanego analogicznie do ścian w północno-wschodniej części korytarza.
2. Ceglane lico w południowo-zachodniej części korytarza II kondygnacji bastionu należy oczyścić z zastosowaniem metody nieinwazyjnej, nie uszkadzającej powierzchni cegły. Ubytki spoiny należy uzupełnić z zastosowaniem zaprawy mineralnej wapienno-piaskowej, bez domieszek cementu.
3. Z uwagi na to, iż w pomieszczeniach użytkowych bastionu w obrębie II kondygnacji występuje zawilgocenie na styku sklepienia i ściany zewnętrznej od strony dziedzińca, koniecznym jest określenie przyczyn zawilgocenia oraz usunięcie jego źródła. W tym celu należy zbadać szczelność obróbek blacharskich oraz izolacji nasypu od strony dziedzińca.
4. Zawilgocone, zasolone i odspojene partie wypraw tynkarskich, a także cementowe uzupełnienia tynków w pomieszczeniach użytkowych II kondygnacji należy usunąć

5. Dopuszcza się przywrócenie zdemontowanej platformy dla osób niepełnosprawnych przy schodach zewnętrznych skrzydła południowo-zachodniego bastionu (formę oraz sposób montażu platformy należy uzgodnić z OWKZ).

OPOLSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW

Elizabeth Mollik

1. Kserokopia protokołu z dnia 21.10.2021 r.

I. Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik, ul. Walowa 7, 48-300 Nysa oraz na adres: biuro@ndk.nysa.pl
aa KO